
# P1941SS

## Accessoire de montage plat 5D14




| Référence | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/stk | | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P1941SS** | | 40 | | 232 | 0,375 | 20 | STK |