
# P1100T
## Rail de montage




| Référence | Finition | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/m | 📦 | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P1100T** | ZP | 41 | 41 | 2 | 6000 | 2,110 | 6 | M |
| **P1100TH** | HG | 41 | 41 | 2 | 6000 | 2,110 | 6 | M |
| **P1100TX3** | ZP | 41 | 41 | 2 | 3000 | 2,184 | 3 | M |

Abbréviation:
- ZP = Galvanisé
- HG = Galvanisé à Chaud

**Légende de la finition**
- ZP = Zingué électrolytique
- HG = Galvanisé à chaud