

# KLM100X

## Pièce en croix pour KLM100



### A fixer avec:



Boulon à collet  
(DIN 603)  
RBK

Ecoux elargi (DIN  
6923)  
RM

Rayon: 600 mm

Référence	Finition	↑ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Unité
<b>KLM100X150</b>	SZ	100	158			13,854	1	STK
<b>KLM100X200</b>	SZ	100	208			14,385	1	STK
<b>KLM100X300</b>	SZ	100	308			16,625	1	STK
<b>KLM100X400</b>	SZ	100	408			18,525	1	STK
<b>KLM100X450</b>	SZ	100	458			17,354	1	STK
<b>KLM100X500</b>	SZ	100	508			17,923	1	STK
<b>KLM100X600</b>	SZ	100	608			21,142	1	STK
<b>KLM100X750</b>	SZ	100	758			23,043	1	STK
<b>KLM100X800</b>	SZ	100	808			23,677	1	STK
<b>KLM100X900</b>	SZ	100	908			25,605	1	STK
<b>KLM100X1000</b>	SZ	100	1008			26,949	1	STK
<b>ZMKLM100X150</b>	DF	100	158			13,854	1	STK
<b>ZMKLM100X200</b>	DF	100	208			14,385	1	STK
<b>ZMKLM100X300</b>	DF	100	308			16,625	1	STK
<b>ZMKLM100X400</b>	DF	100	408			18,525	1	STK
<b>ZMKLM100X450</b>	DF	100	458			17,354	1	STK
<b>ZMKLM100X500</b>	DF	100	508			17,923	1	STK
<b>ZMKLM100X600</b>	DF	100	608			21,142	1	STK
<b>ZMKLM100X750</b>	DF	100	758			23,043	1	STK
<b>ZMKLM100X800</b>	DF	100	808			23,677	1	STK
<b>ZMKLM100X900</b>	DF	100	908			25,605	1	STK
<b>ZMKLM100X1000</b>	DF	100	1008			26,949	1	STK

Nombre minimal des boulons et des écrous: 16 pièces. Pièce en croix d'une largeur de 900 et plus doivent être assemblées sur place car elles sont trop grandes pour être expédiées. C'est pourquoi ils sont fournis avec des boulons et des écrous (M6) pour l'assemblage de la pièce en croix.

### Légende de la finition

- SZ = Sendzimir
- DF = Defender

