


P3100T10

Rail de montage



| Référence | Finition | ↕ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔ mm | kg/m | 📦 | Unité |
|-------------------|----------|---------|---------|------------|---------|-------|---|-------|
| P3100T10 | ZP | 21 | 41 | 2 | 6000 | 1,531 | 6 | M |
| P3100TH10 | HG | 21 | 41 | 2 | 6000 | 1,531 | 6 | M |
| P3100T10X2 | ZP | 21 | 41 | 2 | 3000 | 1,531 | 2 | M |
| P3100T10X3 | ZP | 21 | 41 | 2 | 3000 | 1,408 | 3 | M |

Abbréviation:

- PO = Non Traité
- ZP = Galvanisé
- HG = Galvanisé à Chaud

Légende de la finition

- ZP = Zingué électrolytique
- HG = Galvanisé à chaud