


# KLM125X

## Pièce en croix pour KLM125




### A fixer avec:



Boulon à collet  
(DIN 603)  
RBK

Ecoux elargi (DIN  
6923)  
RM

Rayon: 600 mm

Référence	Finition	↑ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/stk		Unité
<b>KLM125X150</b>	SZ	125	158			13,854	1	STK
<b>KLM125X200</b>	SZ	125	208			14,385	1	STK
<b>KLM125X300</b>	SZ	125	308			15,838	1	STK
<b>KLM125X400</b>	SZ	125	408			16,509	1	STK
<b>KLM125X450</b>	SZ	125	458			17,354	1	STK
<b>KLM125X500</b>	SZ	125	508			17,923	1	STK
<b>KLM125X600</b>	SZ	125	608			22,957	1	STK
<b>KLM125X750</b>	SZ	125	758			24,858	1	STK
<b>KLM125X800</b>	SZ	125	808			25,492	1	STK
<b>KLM125X900</b>	SZ	125	908			27,420	1	STK
<b>KLM125X1000</b>	SZ	125	1008			28,764	1	STK
<b>ZMKLM125X150</b>	DF	125	158			13,854	1	STK
<b>ZMKLM125X200</b>	DF	125	208			14,385	1	STK
<b>ZMKLM125X300</b>	DF	125	308			15,447	1	STK
<b>ZMKLM125X400</b>	DF	125	408			16,509	1	STK
<b>ZMKLM125X450</b>	DF	125	458			17,354	1	STK
<b>ZMKLM125X500</b>	DF	125	508			17,923	1	STK
<b>ZMKLM125X600</b>	DF	125	608			22,957	1	STK
<b>ZMKLM125X750</b>	DF	125	758			24,858	1	STK
<b>ZMKLM125X800</b>	DF	125	808			25,492	1	STK
<b>ZMKLM125X900</b>	DF	125	908			27,420	1	STK
<b>ZMKLM125X1000</b>	DF	125	1008			28,764	1	STK

Nombre minimal des boulons et des écrous: 16 pièces. Pièce en croix d'une largeur de 900 et plus doivent être assemblées sur place car elles sont trop grandes pour être expédiées. C'est pourquoi ils sont fournis avec des boulons et des écrous (M6) pour l'assemblage de la pièce en croix.

### Légende de la finition

- SZ = Sendzimir
- DF = Defender