


P3100Rail de montage



D / C /	E	‡	\leftrightarrow	$\rightarrow \parallel \leftarrow$	\rightleftharpoons		\bowtie	Unité
Référence	Finition	mm	mm	mm	mm	kg/m	Ψ	Unite
P3100P	PO	21	41	2,0	6000	1,646	6	М

Abbréviation:

- PO = Non Traité
- ZP = Galvanisé
- HG = Galvanisé à Chaud

Légende de la finition

- PO = Non traité